

คุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคนอก

- รื้อเคาน์เตอร์ คสล. 250x60x70 พร้อมชนทึบ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,800.-บาท
- รื้อชุดหน้าต่างกระจกบานเกล็ดวงกบไม้ พร้อมชนทึบ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 900.-บาท
- รื้ออ่างล้างมือพร้อมปิดท่อน้ำเข้าออก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 800.-บาท
- รื้อกระจกอลูมิเนียมกันตรงอ่างล้างมือจุดที่ซบเสมหะ 170x100x240 cm จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500.-บาท
- รื้อท่อนابيبเหล็ก Ø 6" ของท่อระบายน้ำหลังคาตัดเบี่ยงท่อไปตามทิศทางที่เหมาะสม จำนวน 2.5 เมตร เป็นเงิน 2,200.-บาท
- รื้อโครงสร้างเหล็กแผ่นรองพื้นบริเวณที่ซบเสมหะพร้อมปรับแต่งพื้นดินส่วนล่าง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000.-บาท
- ทำงานโครงสร้างเหล็กปูแผ่นพื้นซีเมนต์สำหรับติดตั้งชุดกระจกอลูมิเนียมห้องซบเสมหะ 110x100x115 cm จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,700.-บาท
- ก่ออิฐปิดกันช่องหน้าต่างส่วนที่รื้อออกพื้นที่ไม่เกิน 1.5 ตรม. จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,800.-บาท
- ตัดผนัง คสล.เจาะเป็นช่องประตู 90x200 cm จำนวน 1 ช่อง เป็นเงิน 1,600.-บาท
- ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมเก่าที่รื้อออก 110x100x250 cm จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 1,500.-บาท
- เสริมลูกฟูกอลูมิเนียมตรงส่วนด้านล่างของชุดเก่าที่ติดตั้งใหม่ 110x200 cm จำนวน 22 ตรม. เป็นเงิน 2,800.-บาท
- ติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมชุดอุปกรณ์น้ำเข้า-ออก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,400.-บาท
- ซ่อมผนังรอยต่อของเคาน์เตอร์ส่วนที่รื้อออกพร้อมทาสี จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 3,800.-บาท
- ติดตั้งประตูกระจกบานสไลด์ขนาด 110x280 ม. มีช่องแสงด้านบนมีลูกฟูกส่วนล่าง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,000.-บาท
- ทำบันไดเหล็กขึ้นลงพร้อมมีรางจับกันตก 110x190 ม. จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,500.-บาท
- ทำฐานโครงสร้างเหล็กเพื่อวางตู้กระจกอลูมิเนียมที่ซบเสมหะ 330x135 ม. จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,800.-บาท
- ค่าดำเนินการป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งตกหล่น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,000.-บาท